

Акт сдачи-приемки оказанных услуг №

г. Находка

« 22 » февраля 2018г.

ИП Пиценко А.Е. в лице Пиценко Антона Евгеньевича, именуемый в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ с одной стороны и ООО Чистый город - ЮГ , именуемый в дальнейшем ЗАКАЗЧИК с другой стороны, составили настоящий АКТ о следующем: ИСПОЛНИТЕЛЬ выполнил, а ЗАКАЗЧИК принял работы:

1.	Марка и модель ТС:	КАМАЗ			
2.	Гос.номер/Транзит:	А023НВ			
3.	VIN:				
4.	Монтаж навигационного контроллера:	диагностика замена			
4.1.	Модель:	Arnavi 4	4.2.	ID:	152995
4.3.	Монтаж антен GPS/ГЛОНАСС, GSM				да
4.4.	Подключение датчика зажигания				да
4.5.	Пломбирование				№00003900, №D4164695
5.	Монтаж датчика тревожная кнопка				нет
5.1.	Подключение датчика к навигационному контроллеру:				нет
6.	Монтаж датчика температуры				нет
6.1.	Протяжка кабеля питания				нет
7.	Монтаж датчика уровня топлива:				диагностика
7.1.	Протяжка кабеля питания				нет
7.2.	Демонтаж топливного бака				нет
7.3.	Демонтаж защитных навесов:				нет
7.4.	Модель:	LS-1D	7.5.	ID:	б/н
7.6.	Подключение ДУТ к навигационному контроллеру				диагностика
7.7.	Пломбирование				-
8.	Тарировка топливного бака				контрольный слив
8.1.	Количество литров:				20л
9.	Подключение объекта к серверам компании "Ладья Телематика":				да
10.	SIM ID №:				89701014173516903503
11.	Проверка работоспособности оборудования:				да
12.	Фотоотчет:				производился
Примечания:					
Замена ранее установленного БК Arnavi 2 ID28805 на Arnavi 4 ID152995 по причине неисправности (не подключается к спутникам Глонасс)					
В ходе диагностика ДУТ выявлено: нарушения целостности гофры кабеля питания. (оголенные провода)					
Восстановление целостности гофры кабеля питания.					

Подписи сторон

Исполнитель:

Лебеденко

(подпись) Ф.И.О.

М.П.

Заказчик:

(подпись) Ф.И.О.

M.П.