



ЛАДЬЯ
ТЕЛЕМАТИКА

ИП Пиценко Антон Евгеньевич

Приморский край, г. Находка
пр. Мира 3А, (4236) 63 44 41

Лицензия РОСКОМНАДЗОР № 76746 от 29.06.2010

Акт сдачи-приемки оказанных услуг № _____

г. Находка

«23» мая 2019г.

ИП Пиценко А.Е. в лице Пиценко Антона Евгеньевича, именуемый в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ с одной стороны и ООО Чистая дорога, именуемый в дальнейшем ЗАКАЗЧИК с другой стороны, составили настоящий АКТ о следующем: ИСПОЛНИТЕЛЬ выполнил, а ЗАКАЗЧИК принял работы:

| | | | |
|---|---|-------------------|----------|
| 1. | Марка и модель ТС: | Kamaz | |
| 2. | Гос.номер/Транзит: | В 780 ME | |
| 3. | VIN: | | |
| 4. | Монтаж навигационного контроллера: | замена, замена | |
| 4.1. | Модель: | Anavi Life | 4.2. ID: |
| 4.3. | Монтаж антен GPS/ГЛОНАСС, GSM | замена | |
| 4.4. | Подключение датчика зажигания | перенос на клеммы | |
| 4.5. | Пломбирование | | |
| 5. | Монтаж датчика тревожная кнопка | | |
| 5.1. | Подключение датчика к навигационному контроллеру: | | |
| 6. | Монтаж датчика температуры | | |
| 6.1. | Протяжка кабеля питания | | |
| 7. | Монтаж датчика уровня топлива: | | |
| 7.1. | Протяжка кабеля питания | | |
| 7.2. | Демонтаж топливного бака | | |
| 7.3. | Демонтаж защитных навесов: | | |
| 7.4. | Модель: | | 7.5. ID: |
| 7.6. | Подключение ДУТ к навигационному контроллеру | | |
| 7.7. | Пломбирование | | |
| 8. | Тарировка топливного бака | | |
| 8.1. | Количество литров: | | |
| 9. | Подключение объекта к серверам компании "Ладья Телематика": | да | |
| 10. | SIM ID №: | 334858 | |
| 11. | Проверка работоспособности оборудования: | проверено | |
| 12. | Фотоотчет: | прилагается | |
| Примечания: | | | |
| Замена ранее установленного БК Anavi Life ID 79124 Sim 334858 на Anavi 5 ID 839674 Sim 1354947, по причине неисправности (не обновляется ПО, некорректная передача координат) | | | |

Подписи сторон

Исполнитель:

(подпись) Ф.И.О.
М.П.



Заказчик:

(подпись) Ф.И.О.
М.П.