



# ЛАДЬЯ ТЕЛЕМАТИКА

ИП Пиценко Антон Евгеньевич

Приморский край, г. Находка

пр. Мира 3А, (4236) 63 44 41

Лицензия РОСКОМНАДЗОР № 76746 от 29.06.2010

Акт сдачи-приемки оказанных услуг № \_\_\_\_\_

г. Находка

«12» июля 2019г.

ИП Пиценко А.Е. в лице Пиценко Антона Евгеньевича, именуемый в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ с одной стороны и ООО "Восток GPS", именуемый в дальнейшем ЗАКАЗЧИК с другой стороны, составили настоящий АКТ о следующем: ИСПОЛНИТЕЛЬ выполнил, а ЗАКАЗЧИК принял работы:

1.	Марка и модель ТС:	Corseur	
2.	Гос.номер/Тран.т:	Х 292 НУ	
3.	VIN:		
4.	Монтаж навигационного контроллера:		
4.1.	Модель:	Annavi Lite	4.2. ID:
4.3.	Монтаж антен GPS/ГЛОНАСС, GSM		
4.4.	Подключение датчика зажигания		
4.5.	Пломбирование		
5.	Монтаж датчика тревожная кнопка		
5.1.	Подключение датчика к навигационному контроллеру:		
6.	Монтаж датчика температуры		
6.1.	Протяжка кабеля питания		
7.	Монтаж датчика уровня топлива:		
7.1.	Протяжка кабеля питания		
7.2.	Демонтаж топливного бака		
7.3.	Демонтаж защитных навесов:		
7.4.	Модель:		7.5. ID:
7.6.	Подключение ДУТ к навигационному контроллеру		
7.7.	Пломбирование		
8.	Тарировка топливного бака		
8.1.	Количество литров:		
9.	Подключение объекта к серверам компании "Ладья Телематика":		
10.	SIM ID №:		90 44222239
11.	Проверка работоспособности оборудования:		90
12.	Фотоотчет:		90
Примечания:			
Замена ранее установленного БК Annavi Lite ID 75658 на Annavi 5 ID 238785, по причине неисправности. ДУТ исправен.			

Подписи сторон

Исполнитель:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(подпись) Ф.И.О.  
М.П.

Заказчик:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(подпись) Ф.И.О.  
М.П.