



ЛАДЬЯ
ТЕЛЕМАТИКА

ИП Пиценко Антон Евгеньевич

Приморский край, г. Находка
пр. Мира 3А, (4236) 63 44 41

Лицензия РОСКОНАДЗОР № 76746 от 29.06.2010

Акт сдачи-приемки оказанных услуг № _____

г. Находка

«12» июля 2019г.

ИП Пиценко А.Е. в лице Пиценко Антона Евгеньевича, именуемый в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ с одной стороны и ООО Частое море СХ, именуемый в дальнейшем ЗАКАЗЧИК с другой стороны, составили настоящий АКТ о следующем: ИСПОЛНИТЕЛЬ выполнил, а ЗАКАЗЧИК принял работы:

1.	Марка и модель ТС:	КамАЗ	
2.	Гос.номер/Транзит:	У 215 КР	
3.	VIN:		
4.	Монтаж навигационного контроллера:	Замена	
4.1.	Модель:	Arnavi Lite	4.2. ID: 77460
4.3.	Монтаж антен GPS/ГЛОНАСС, GSM	-	
4.4.	Подключение датчика зажигания	перекорректировать	
4.5.	Пломбирование	-	
5.	Монтаж датчика тревожная кнопка	-	
5.1.	Подключение датчика к навигационному контроллеру:	-	
6.	Монтаж датчика температуры	-	
6.1.	Протяжка кабеля питания	-	
7.	Монтаж датчика уровня топлива:	диагностика	
7.1.	Протяжка кабеля питания	-	
7.2.	Демонтаж топливного бака	-	
7.3.	Демонтаж защитных навесов:	-	
7.4.	Модель:	7.5. ID:	-
7.6.	Подключение ДУТ к навигационному контроллеру	-	
7.7.	Пломбирование	-	
8.	Тарировка топливного бака	-	
8.1.	Количество литров:	-	
9.	Подключение объекта к серверам компании "Ладья Телематика":	да	
10.	SIM ID №:	4422212	
11.	Проверка работоспособности оборудования:	да	
12.	Фотоотчет:	да	
Примечания:			
Замена ранее установленного БК Arnavi Lite ID 77460 на Arnavi 5 ID 238759, но при этом нецелесообразно. Требуется диагностика ДУТ на территории Ладья - Телематика.			

Подписи сторон

Исполнитель:

Заказчик:

(подпись) Ф.И.О.
М.П.

(подпись) Ф.И.О.
М.П.