



Акт сдачи-приемки оказанных услуг № _____

г. Находка

« 08 » августа 2017г.

ИП Пищенко А.Е. в лице Пищенко Антона Евгеньевича, именуемый в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ с одной стороны и _____ ООО "Чистый город - Север", именуемый в дальнейшем ЗАКАЗЧИК с другой стороны, составили настоящий АКТ о следующем: ИСПОЛНИТЕЛЬ выполнил, а ЗАКАЗЧИК принял работы:

1. Марка и модель ТС:	Faw		
2. Гос.номер/Транзит:	P405KH		
3. VIN:			
4. Монтаж навигационного контроллера:	диагностика, оборудование работает исправно		
4.1. Модель:	Arnavi Lite	4.2. ID:	75709
4.3. Монтаж антен GPS/ГЛОНАСС, GSM			нет
4.4. Подключение датчика зажигания			нет
4.5. Пломбирование			
5. Монтаж датчика тревожная кнопка			нет
5.1. Подключение датчика к навигационному контроллеру:			нет
6. Монтаж датчика температуры			нет
6.1. Протяжка кабеля питания			нет
7. Монтаж датчика уровня топлива:			замена
7.1. Протяжка кабеля питания			нет
7.2. Демонтаж топливного бака			нет
7.3. Демонтаж защитных навесов.			нет
7.4. Модель:	LS-2D	7.5. ID:	17065425
7.6. Подключение ДУТ к навигационному контроллеру			да
7.7. Пломбирование			№08285049
8. Тарировка топливного бака			контрольный слив
8.1. Количество литров:			20л
9. Подключение объекта к серверам компании "Ладья Телематика":			нет
10. SIM ID №:			
11. Проверка работоспособности оборудования:			
12. Фотоотчет:			прилагается
Примечания:	Демонтаж/монтаж приборной панели Диагностика терминала Arnavi Lite ID75709 Демонтаж датчика уровня топлива AF-700 б.п. по причине неисправности (отсутствие верхней крышки, обрыв цепи питания, при подключении к конфигуратору оборудование не отвечает)		

Подписи сторон

Исполнитель:

Черников

(подпись) М.П.



ИНН 252400611823 КПП О, ОГРНИП 304251826400016, Расчет 40802810545500000000
 Приморский филиал ОАО АБС РОСБАНК г. Владивосток
 БИК 040507671, Корр. Счет 301018103000000000371

vostokgps.ru