



ЛАДЬЯ
ТЕЛЕМАТИКА

ИП Пиценко Антон Евгеньевич

Приморский край, г. Находка

пр. Мира 3А (4246) 613441

Лицензия РОСКОМНАДЗОР № 76726 от 29.06.2010

Акт сдачи-приемки оказанных услуг № _____

г. Находка

« 10 » августа 2017г.

ИП Пиценко А.Е. в лице Пиценко Антона Евгеньевича, именуемый в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ с одной стороны и _____ Спецавтохозяйство _____, именуемый в дальнейшем ЗАКАЗЧИК с другой стороны, составили настоящий АКТ о следующем: ИСПОЛНИТЕЛЬ выполнил, а ЗАКАЗЧИК принял работы:

1. Марка и модель ТС:	Jie Fang
2. Гос.номер/Транзит:	X368KM
3. VIN:	
4. Монтаж навигационного контроллера:	диагностика, оборудование работает исправно
4.1. Модель:	Arnavi Lite
4.2. ID:	77429
4.3. Монтаж антен GPS/ГЛОНАСС, GSM	нет
4.4. Подключение датчика зажигания	нет
4.5. Пломбирование	
5. Монтаж датчика тревожная кнопка	нет
5.1. отключение датчика к навигационному контроллер	нет
6. Монтаж датчика температуры	нет
6.1. Протяжка кабеля питания	нет
7. Монтаж датчика уровня топлива:	замена
7.1. Протяжка кабеля питания	нет
7.2. Демонтаж топливного бака	нет
7.3. Демонтаж защитных навесов:	нет
7.4. Модель:	LS-2D
7.5. ID:	17063413
7.6. Подключение ДУТ к навигационному контроллеру	да
7.7. Пломбирование	№08285038
8. Тарировка топливного бака	нет
8.1. Количество литров:	
9. Подключение объекта к серверам компании "Ладья Телематика":	нет
10. SIM ID №:	
11. Проверка работоспособности оборудования:	
12. Фотоотчет:	прилагается
Примечания:	
Демонтаж ранее установленного датчика уровня топлива AF-700 б и, по причине неисправности/отсутствия верхней крышки, при подключении к конфигуратору оборудование не отвечает	

Подписи сторон

Исполнитель:

Лебенко В.

(подпись) Ф.И.О.
М.П.



ИНН 252406611823 КПП 0, ОГРН 104251826400016, Р/с-сч 40802810545501000001
Приморский филиал ОАО АКБ РОСБАНКА в Владивостоке
БИК 040507971, Корр. Счет 30101610300000000001

vestokgps.ru