

**Акт сдачи-приемки оказанных услуг № \_\_\_\_\_**

г. Находка      «15» мая 2020 г.

ООО "Ладья-Телематика", именуемый в дальнейшем **ИСПОЛНИТЕЛЬ** с одной стороны и ООО "Чистый город", именуемый в дальнейшем **ЗАКАЗЧИК** с другой стороны, составили настоящий АКТ о следующем: ИСПОЛНИТЕЛЬ выполнил, а ЗАКАЗЧИК принял работы:

Время (начало/конец) работы:		Начало 09:30 \ Конец 11:50		
Место монтажа:		г. Находка, ул. Набережная, 4Л		
Марка и модель ТС:		MITSUBISHI FUSO		
Гос.номер/Транзит:		A795HB		
ID объекта:		236570; 18090209		
Использованное оборудование:				
№	Тип датчика:	Уникальный номер:	Характер работ:	Кол-во:
1	Arnavi 5	236570	Диагностика	1
2	Italon	18090209		
№	Наименование работ:			
1	Диагностика трекера Arnavi 5 № 236570			1
2	Обновление ПО трекера			1
3	Обновление настроек			1
4	Диагностика датчика уровня топлива Italon № 18090209			1

Примечание: В ходе диагностики было выявлено: датчик уровня топлива вышел из строя по причине короткого замыкания. Требуется замена ДУТ. GPS трекер работает исправно

Фотоотчет прилагается.

К выполненным работам претензий нет.

Подписи сторон:

## ИСПОЛНИТЕЛИ

Черников А.

Ким В.

ЗАКАЗЧИК

Кирзевиче